

商品名	金額(変更前)	金額(変更後)
(CC工賃)BBシェル内部オーバ-ホール	¥2,750	¥3,000
(CC工賃)BBシェル面出し	¥4,400	¥4,800
(CC工賃)BBタップ 処理	¥2,200	¥2,400
(CC工賃)BB取外し/取付(ねじ切りタイプ)	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)BB取外し/取付(圧入タイプ)	¥2,200	¥2,400
(CC工賃)BOAダイヤル交換工賃	¥2,200	¥2,400
(CC工賃)DHカバー取付/交換	¥1,100	¥1,800
(CC工賃)Di27farmウェアアップデート	¥2,095	¥550
(CC工賃)STIブレーケット交換	¥1,650	¥2,200
(CC工賃)STIレバー交換/ペア	¥1,100	¥1,800
(CC工賃)インテグラルヘッド 取外し/取付	¥1,100	¥1,650
(CC工賃)エレクトリックワイヤ交換	¥1,650	¥1,650
(CC工賃)オーバ-ホール基本工賃	¥16,500	¥18,700
(CC工賃)カーボン超音波検査フォーク	¥5,500	¥5,500
(CC工賃)ガラスコーティング	¥11,000	¥12,000
(CC工賃)ガラスコーティング・クイック	¥7,700	¥8,000
(CC工賃)ガラスコーティング・プレミアム	¥16,500	¥17,000
(CC工賃)キャリア取付(後)	¥1,100	¥1,800
(CC工賃)キャリア取付(前)	¥1,100	¥1,800
(CC工賃)クランクセット取外し/取付	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)クランクレンタル	¥5,500	¥5,500
(CC工賃)クリート取外し/取付	¥550	¥600
(CC工賃)グリップ 交換/ペア	¥550	¥600
(CC工賃)コンポ-ネット組替	¥16,500	¥18,700
(CC工賃)サイクルコンピューター(メーター)取付(ワイレス)	¥550	¥550
(CC工賃)サイクルコンピューター(メーター)取付(有線タイプ)	¥550	¥1,200
(CC工賃)サスペンション(後)オーバ-ホール	¥11,000	¥8,800
(CC工賃)サスペンション(前)オーバ-ホール	¥11,000	¥12,000
(CC工賃)サドル交換	¥550	¥600
(CC工賃)シートボ-ストカット	¥880	¥1,000
(CC工賃)シートボ-スト交換	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)シフト系全体点検	¥0	¥0
(CC工賃)スタンド 取付	¥0	¥0
(CC工賃)ステム交換	¥0	¥1,100
(CC工賃)スプロケット取外し/取付	¥550	¥600
(CC工賃)センサー電池交換	¥220	¥400
(CC工賃)タイヤチューブ 交換/本	¥1,650	¥1,700
(CC工賃)チェーンリング 交換	¥550	¥600
(CC工賃)チェーン取付/取外し	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)チェーンラダー交換/本	¥2,500	¥2,750
(CC工賃)チェーンレスト交換/本	¥2,500	¥2,750
(CC工賃)ディスクブレーキオイル交換(ブリーディング)/系統	¥2,750	¥3,000
(CC工賃)ディスクブレーキ音鳴り調整	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)ディスクローター取外し/取付	¥0	¥0

商品名	金額(変更前)	金額(変更後)
(CC工賃)デカール張替え	¥3,300	¥3,300
(CC工賃)トラブ ルシューティング (15分)	¥1,650	¥1,650
(CC工賃)パ ーセント 取付	¥550	¥600
(CC工賃)パ ーツオ ーパ ーホル	¥11,000	¥11,000
(CC工賃)パ ーテ ーブ 交換/パ ー	¥1,100	¥1,650
(CC工賃)パ ーテ ーブ 交換/片側	¥550	¥600
(CC工賃)ハンガ ー(リアエント)曲がり修正	¥0	¥0
(CC工賃)ハンガ ー(リアエント)交換	¥0	¥0
(CC工賃)ハンド ルパ ーカット/左右	¥1,650	¥1,800
(CC工賃)ハンド ル交換	¥0	¥1,800
(CC工賃)フォークア ンカ ー打込	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)フォークコ ラムカ ット	¥2,200	¥3,300
(CC工賃)フォーク取付/入替	¥3,300	¥4,400
(CC工賃)フルア ンカ ー工賃/台	¥1,100	¥1,200
(CC工賃)フルオ ーパ ーホル基本工賃	¥22,000	¥25,000
(CC工賃)ブ レキパ ッド /ブ レキシュー交換	¥550	¥600
(CC工賃)ブ レキ全体点検	¥0	¥0
(CC工賃)フ レーム+ホイールオ ーパ ーホル	¥11,000	¥12,000
(CC工賃)フ ロントイ レイラ ー取付/調整	¥0	¥0
(CC工賃)フ ロントフォーク下玉押しのみ取外し/取付	¥1,650	¥1,800
(CC工賃)ペ ーダル軸内部オ ーパ ーホル(ペ ー)	¥3,300	¥3,300
(CC工賃)ペ ーダル取外し/取付	¥0	¥0
(CC工賃)ヘ ッド チューブ 面出し	¥4,400	¥4,800
(CC工賃)ヘ ッド パ ーツ取外し/取付	¥2,200	¥3,300
(CC工賃)ヘ ッド パ ーツ調整	¥0	¥0
(CC工賃)ヘ ッド パ ーツ内部オ ーパ ーホル	¥2,750	¥3,000
(CC工賃)ホイールオ ーパ ーホル(後)	¥4,400	¥4,800
(CC工賃)ホイールオ ーパ ーホル(前)	¥3,300	¥3,600
(CC工賃)ホイールベ ア リング 交換作業(カ ートリッジ タイブ)/前後輪	¥5,500	¥6,000
(CC工賃)ホイールベ ア リング 交換作業(ボ ールタイプ)/前後輪	¥2,200	¥2,400
(CC工賃)ホイールベ ア リング 調査	¥2,200	¥2,200
(CC工賃)ホイール振れ取り(縦/横)	¥2,400	¥2,400
(CC工賃)ホイール組立/本	¥4,400	¥6,000
(CC工賃)ボ トルケージ 台座修理/1か所	¥3,300	¥3,300
(CC工賃)マ ッドカ ード 取付(簡易式)	¥0	¥600
(CC工賃)マ ッドカ ード 取付(固定式)	¥2,200	¥2,400
(CC工賃)ラ イフ取付	¥0	¥0
(CC工賃)リアデ イレイラ ーオ ーパ ーホル	¥2,750	¥3,300
(CC工賃)リアデ イレイラ ー取付/調整	¥0	¥0
(CC工賃)リアカ ップ ーリ交換	¥0	¥600
(CC工賃)リムブ レキ本体取付/個	¥0	¥0
(CC工賃)ワイヤ ー交換(ス ーパ ーファイン/Optislick&Siltec)	¥2,750	¥3,000
(CC工賃)ワイヤ ー交換(ノ ーマル/ステンレス)	¥1,100	¥1,700
(CC工賃)ワイヤ ー交換(ファ インチェーン/ステンレス)	¥2,200	¥2,400

商品名	金額(変更前)	金額(変更後)
(CC工賃)ワイヤ交換(ホリマコートチューン)	¥3,850	¥3,900
(CC工賃)後ハブ軸内部オーバーホール	¥2,750	¥3,000
(CC工賃)車体(フレーム&コンポネント)分解・再組立	¥16,500	¥18,700
(CC工賃)振れ取り(横振れのみ)/本	¥0	¥0
(CC工賃)前ハブ軸内部オーバーホール	¥2,750	¥3,300
(CC工賃)全体調整点検	¥0	¥0
(CC工賃)油圧ディスクブレーキ取付・交換/系統	¥2,200	¥1,200